

## Zavarivanje


### Sučevalni šavovi

### Ugaoni šavova

1

### Sučevalni šavovi


Elementi koji se spajaju leže u istoj ravni;



### Vrste sučevalnih šavova

- I šavovi – bez obrade ivica,  $t = 1-5 \text{ mm}$ ,
- V i 1/2V šavovi –  $t = 5-15 \text{ mm}$ ,
- X šavovi – dvostruki V šavovi,  $t = 12-35 \text{ mm}$ ,
- K šavovi – ugaoni spojevi,  $t > 10 \text{ mm}$ ,
- U šavovi – posebna obrada,  $t > 25 \text{ mm}$ ,
- J šavovi – ugaoni spojevi,  $t > 15 \text{ mm}$ .

2



3

## Proračun sučeonih šavova

Osnovne prepostavke:

- zanemaruju se koncentracije naponu;
- zanemaruju se sopstveni (zaostali) naponi;
- uticaji u šavovima se određuju kao u osnovnom materijalu;
- dimenzijske sučeonih šavova sujednake dimenzijsama osnovnog materijala ( $a = t_{min}$ );

4

### Određivanje naponu u sučeonim šavovima:

-normalni napon

$$\sigma_x = \frac{N}{A} \pm \frac{M_y}{W_y} \pm \frac{M_z}{W_z}$$

-smičući napon

$$\tau_{xz} = \frac{V \cdot S_y}{I_y \cdot a}$$

- uporedni napon

$$\sigma_u = \sqrt{\sigma_{\perp}^2 + \sigma_{\parallel}^2 - \sigma_{\perp} \cdot \sigma_{\parallel} + 3 \cdot (\tau_{\perp}^2 + \tau_{\parallel}^2)}$$

Dopušten napon za sučeone šavove ( $\sigma_{b,w,dop}$ )

$$\sigma_{b,w,dop} = k \cdot \sigma_{dop}$$

$k$  - koeficijent kvaliteta;

$\sigma_{dop}$  - dopušten napon za osnovni materijal;

5

### Koeficijent kvaliteta $k$

Zavisi od:

- kvaliteta šava;
- vrste naprezanja;
- vrste čelika;

### Vrednosti koeficijenta $k$

| Kvalitet šava | Vrsta naprezanja        | Koeficijent $k$ |      |
|---------------|-------------------------|-----------------|------|
|               |                         | S235, S275      | S355 |
| S - kvalitet  | Zatezanje ili savijanje | 1,00            | 1,00 |
|               | Pritisak                | 1,00            | 1,00 |
|               | Smicanje                | 0,60            | 0,60 |
|               | Zatezanje ili savijanje | 0,80            | 0,80 |
| I - kvalitet  | Pritisak                | 1,00            | 1,00 |
|               | Smicanje                | 0,60            | 0,60 |
|               | Zatezanje ili savijanje | 0,72            | 0,65 |
|               | Pritisak                | 1,00            | 0,80 |
| II - kvalitet | Smicanje                | 0,55            | 0,50 |

6

### Dokaz nasivosti sučeonih šavova:

**Kontrola normalnih napona:**  $\sigma_{x,\max} \leq \sigma_{b,w, dop}$


**Kontrola smičućih napona:**  $\tau_{xz,\max} \leq \sigma_{b,w, dop}$

**Kontrola uporednih napona:**  $\sigma_{u,\max} \leq \sigma_{b,w, dop}$


7

### Ugaoni šavovi

Elementi koji se spajaju su pod uglom različitim od  $180^\circ$



Pravi ugaoni spojevi




Kosi ugaoni spojevi

### Minimalne dimenzije ugaonih šavova

|                              | Minimalna      | Maksimalna   |
|------------------------------|----------------|--------------|
| Debljina ugaonih šavova $a$  | 3 mm           | $0,7t_{min}$ |
| Dužina ugaonih šavova $l, w$ | $6a$ ili 40 mm | 100a         |

8


## Osnovni elementi ugaonog šava



Određivanje debljine (a) ugaonog šava


9

## Proračun ugaonih šavova



10

### Komponente napona u ugaonim šavovima:



**n** - normalni napon koji deluje upravno na ravan spoja;

**$V_{II}$**  - napon smicanja koji deluje u pravcu šava;

**$V_{\perp}$**  - napon smicanja koji deluje upravno na šav;

11

### Kontrola nosivosti ugaonih šavova:

$$\sigma_u = \sqrt{n^2 + V_{II}^2 + V_{\perp}^2} \leq \sigma_{w,dop}$$

- Uporedni napon  $\sigma_u$  je vektorski zbir svih komponentalnih napona u šavu!
- Dopušteni naponi za ugaone šavove  $\sigma_{w,dop}$

#### Primena ugaonih šavova

##### Aksijalno opterećeni elementi:


- spojevi na preklop i
- ugaoni spojevi.

Veze kod elemenata opterećenih na savijanje;


Kombinovano napregnuti elementi;

12

**Proračun ugaonih šavova kod aksijalno opterećenih spojeva na preklop, poduzni (bočni) ugaoni šavovi:**




**Proračun ugaonih šavova kod aksijalno opterećenih spojeva na preklop. Poprečni (čeoni) ugaoni šavovi**




13

**Proračun ugaonih šavova kod aksijalno opterećenih spojeva na preklop - kosi ugaoni šavovi:**




**Poprečni i poduzni ugaoni šavovi**

I slučaj:  $l_{w,2} > 1,5 l_{w,1}$




14

### Poprečni i poduzni ugaoni šavovi




15

### Poprečni i poduzni ugaoni šavovi




16

**Proračun ugaonih šavova kod aksijalno opterećenih elemenata u ugaonim spojevima:**




$$\sigma_u = n \leq \sigma_{w,dop}$$

**Proračun ugaonih šavova kod veza opterećenih na savijanje**




17

**Proračun ugaonih šavova kod veza opterećenih na savijanje**



18

### Proračun ugaonih šavova kod veza opterećenih na savijanje



**Tačka 1**  $n = \frac{M_y}{W_{y,w}} \leq \sigma_{w,dop}$

**Tačka 2**  $V_{II} = \frac{V \cdot S_{y,w,2}}{l_{y,w} \cdot 2a_2} \approx \frac{V}{2a_2 \cdot l_{w,2}} \leq \sigma_{w,dop}$

**Tačka 3**  $n = \frac{M_y}{l_{y,w}} \cdot z_3 \quad V_{II} = \frac{V \cdot S_{y,w,3}}{l_{y,w} \cdot 2a_2}$

$$\sigma_u = \sqrt{n^2 + V_{II}^2} \leq \sigma_{w,dop}$$

19

### Geometrijske karakteristike

Moment inercije šavova za  $y-y$  osu:

$$I_{y,w} = 2 \cdot (a_1 \cdot l_{w,1}) \left[ \left( h/2 - t_f - \frac{a_1}{2} \right)^2 + \left( \frac{h}{2} + \frac{a_1}{2} \right)^2 \right] + 2 \frac{a_2 \cdot l_{w,2}^3}{12}$$

Otporni momenat šavova za  $y-y$  osu:


$$W_{y,w} = I_{y,w} / (h/2 + a_1)$$

Statički moment šavova u tački 3:

$$S_{y,w,3} = 2 \cdot a_1 \cdot l_{w,1} \cdot (h - t_f) / 2$$


Statički moment šavova u tački 2:

$$S_{y,w,2} = S_{y,w,3} + a_2 \cdot l_{w,2}^2 / 4$$




20

### Proračun ugaonih šavova kod veza opterećenih na savijanje



21

### Proračun ugaonih šavova kod veza opterećenih na savijanje



22

- Dopušteni naponi za ugaone šavove  $\sigma_{w,dop}$

| Slučaj<br>opterećenja | Vrsta osnovnog materijala |      |      |
|-----------------------|---------------------------|------|------|
|                       | S235                      | S275 | S355 |
| I                     | 120                       | 145  | 170  |
| II                    | 135                       | 160  | 190  |