

OTPORNOST MATERIJALA

Naponi


1

ANALIZA NAPONA

Jedinica u Si-sistemu je Paskal (Pa)

Pa=N/m² MPa=10⁶Pa GPa=10⁹Pa

kN/cm²=10 MPa N/mm²=MPa




Jedinična površina (m^2)

U tečnostima pritisak jedinica bar=10⁵ Pa

2

TENZOR NAPONA



Telo je opterećeno spoljašnjim silama


U telu se javljaju reakcije kao unutrašnje sile

Svaka ravan ima normalu na ravan \vec{n}

Posmatramo tačku A u ravni π

Kroz tačku A možemo da postavimo beskonačno mnogo ravnih π_i

3



Posmatramo tri ravni kroz tačku O
Ravni su upravne među sobom

Normala ravni $y0z$ je x osa

Normala ravni $x0y$ je z osa

Normala ravni $x0z$ je y osa


Znači:

svakoj ravni koja je paralelna ravni $y0z$ normalna na ravan je paralelna x osi

svakoj ravni koja je paralelna ravni $x0y$ normalna na ravan je paralelna z osi

svakoj ravni koja je paralelna ravni $x0z$ normalna na ravan je paralelna y osi

4



Svaku silu kroz tačku O možemo projektovati na jednu od tri ravnini i na normalu na tu ravan


Sve tri sile sada su jednoj kosoj ravni

Sila je prikazana preko projekcija pa nam više nije potrebna

Silu u ravni x0y možemo projektovati na ose x i y
Uklonićemo i tu silu jer je menjaju projekcije

Tako smo dobili projekcije sile na tri upravna pravca

5



Dobili smo napon u pravcu normale σ_n
to je normalni napon
i dva smičuća napona u ravni preseka
 τ_t i τ_l

6


Znači:

za jednu ravan kroz tačku A imamo jedan normalni i dva smičuća napona


Kroz tačku A imamo beskonačno mnogo ravni a samim tim i beskonačno mnogo normalnih i smičućih napona

Može se pokazati da je stanje napona u tački poznato ako su poznate normalne i smičuće komponente napona za tri međusobno upravne ravni

Ako su to ravni koordinatnog sistema tada su to naponi



7



Kako čitamo:



τ_{xz} - smičući napon u tački u pravcu z ose za ravan sa normalom u x pravcu

τ yx → pravac normale na ravan
yx → pravac napona

8

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix}$$

Košijev tenzor napona-prostorno stanje napona



9

Dokazano da su van dijagonalni elementi tenzora napona jednaki
Stav o konjugovanosti smičućih napona

$$\tau_{xy} = \tau_{yx}, \quad \tau_{xz} = \tau_{zx}, \quad \tau_{yz} = \tau_{zy}$$

Tako da je za poznavanje napona u tački potrebno poznavati
Tri normalna napona i tri smičuća napona

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix}$$


10

RAVNO STANJE NAPONA

Ako naponi deluju u ravni, odnosno nema komponenti u pravcu z ose
Tada je naponsko stanje ravno

Normalni naponi

$$\sigma_{xx}, \sigma_{yy} \text{ i } \sigma_{zz}$$



Smičući naponi


$$\tau_{xy}, \tau_{xz}, \tau_{yz}, \tau_{yx}, \tau_{zy}, \tau_{zx}$$

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{Bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{yx} & \sigma_y \end{Bmatrix}$$

Tenzor napona
za ravno stanje napona

11

Naponi i proizvoljnoj ravni čija normala zaklapa ugao φ sa x osom



Poznajemo napone


$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{Bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{yx} & \sigma_y \end{Bmatrix}$$

-normalni napon

$$\sigma_n = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\varphi + \tau_{xy} \sin 2\varphi$$

-smičući napon

$$\tau_n = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\varphi - \tau_{xy} \cos 2\varphi$$



12

Pitanje gde su normalni naponi najveći (glavni naponi)

Ugao pod kojim se nalazi normala na ravan glavnih napona

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2 \cdot \tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$$

Dobijamo dva međusobno upravna pravca α_1 i α_2


Ako je $\tau_{xy} > 0$ osa 1 prolazi kroz I i III kvadrant

Ako je $\tau_{xy} < 0$ osa 1 prolazi kroz II i IV kvadrant

Vrednosti glavnih napona tada su

$$\sigma_1 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2} \quad \text{-maksimalni glavni napon}$$

$$\sigma_2 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2} \quad \text{-minimalni glavni napon}$$




13

*U ravni glavnih osa smičući napon je jednak nuli. $\tau=0$

Ekstremne vrednost smičućih napona dobijamo kao

$$\tau_{\max} = \frac{1}{2} \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2} = \frac{1}{2} (\sigma_1 - \sigma_2)$$

Koji deluje u ravni sa normalom pod uglom $\alpha+45^\circ$



Njemu odgovarajući normalni napon je

$$\sigma_s = \frac{1}{2} (\sigma_x + \sigma_y) = \frac{1}{2} (\sigma_1 + \sigma_2)$$

14

Morov krug napona

$$\left(\sigma_n - \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_n^2 = \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_{xy}^2$$

To je jednačina kruga sa centrom

$$C \left(\frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}; 0 \right)$$

i poluprečnikom


$$\frac{1}{2} \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2}$$

15

Kako ga konstruišemo

1. Nacrtamo koordinatni sistem $\sigma 0\tau$
2. Odredimo tačke $A(\sigma_x; \tau_{xy})$ $B(\sigma_y; \tau_{yx})$
3. Spojimo tačke A i B i gde seku σ osu tu je centar kruga
4. Opišemo krug iz centra a da prolazi kroz tačke A i B. U krajnjim presecima kruga sa σ osom dobijamo ekstremne vrednosti napona σ_1 i σ_2
5. Odredimo pol P (povučemo iz A horizontalno a iz B vertikalnu pravu). One se sekut na krugu. To je pol P
6. Glavni pravci se dobijaju spajanjem pola P sa maksimalnim vrednostima napona σ_1 i σ_2

16




17

Specijalna naponska stanja

-Linearno stanje napona - pritisak i zatezanje

$\sigma_x > 0$ - zatezanje $\sigma_x < 0$ - pritisak




$$\sigma_x = 0 \quad \tau_{yx} = \tau_{xy} = 0$$

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2} = \frac{1}{2}\sigma_x \pm \frac{1}{2}\sqrt{\sigma_x^2}$$

$$\sigma_1 = \sigma_x \quad \sigma_2 = 0$$

-pritisak





-zatezanje

18

Specijalna naponska stanja



-Čisto smicanje



$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2} = \pm \frac{1}{2} \sqrt{0 + 4\tau_{xy}^2} = \pm \tau_{xy}$$

Specijalna naponska stanja

-Izotropno stanje



$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2} = \frac{1}{2} 2\sigma_x \pm \frac{1}{2} \sqrt{0 + 0} = \sigma_x$$

$$\sigma_1 = \sigma_x$$


$$\sigma_2 = \sigma_x$$

ZADATAK 2.1

U tački M zadato je ravno stanje napona $\sigma = \begin{Bmatrix} 100 & 60 \\ 60 & -60 \end{Bmatrix}$ (Mpa)

Odrediti analitički i grafički pomoću Morovog kruga napona:

- normalni i smičući napon u ravni čija normala zaklapa ugao od $\varphi=50^\circ$ sa x-osom,
- glavne pravce i glavne napone
- maksimalni smičući napon i odgovarajući normalni napon
- skicirati orientirane elemente u tački M za svaki koordinatni sistem sa ucrtanim komponentama napona.



21

ANALITIČKO REŠENJE


- a) Vrednosti napona u zarođivanom koordinantnom sistemu slika b) dati su izrazima

-normalni napon

$$\sigma_n = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\varphi + \tau_{xy} \sin 2\varphi$$

-smičući napon

$$\tau_n = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\varphi - \tau_{xy} \cos 2\varphi$$



22


vrednosti trigonometrijskih funkcija

$$\cos 2\varphi = \cos(100^\circ) = -0.17365$$

$$\sin 2\varphi = \sin(100^\circ) = 0.98481$$

$$\sigma_n = \frac{100 - 60}{2} + \frac{100 + 60}{2}(-0.17365) + 60 \cdot 0.98481 = 65.20 \text{ MPa}$$

$$\tau_n = \frac{100 + 60}{2} \cdot 0.98481 - 60 \cdot (-0.17365) = 89.20 \text{ MPa}$$



*na slici b) prikazani su ovi naponi.

Normalni napon je pozitivan i smer mu je u smeru normale na ravan. Smičući napon je pozitivan i deluje u smeru kao na slici.

Pozitivan smer se dobija kada se rotacijom u pozitivnom matematičkom pravcu smer napona poklopi sa smerom normale na ravan.

23

Glavni pravci i glavni naponi


$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2} = \frac{100 - 60}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(100 + 60)^2 + 4 \cdot 60^2}$$

$$= 20 \pm \frac{1}{2} \sqrt{40000} = 20 \pm 100 \Rightarrow \sigma_1 = 120 \text{ MPa} \quad \sigma_2 = -80 \text{ MPa}$$

ugao koji glavni pravac zaklapa sa pozitivnim delom x ose

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \cdot \tau_{xy}}{(\sigma_x - \sigma_y)} = \frac{2 \cdot 60}{(100 + 60)} = 0.75 \Rightarrow 2\alpha = 36.87^\circ \rightarrow \alpha = 18.435^\circ$$

ugao α nanosimo u pozitivnom matematičkom smeru od ose x



*U ravni glavnih osa smičući napon je jednak nuli. $\tau=0$

24

Maksimalni smičući napon


$$\tau_{xy\max} = \frac{1}{2} \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4 \cdot \tau_{xy}^2} = \frac{1}{2} \sqrt{(100+60)^2 + 4 \cdot 60^2} = 100 \text{ MPa}$$

ravni u kojima je smičući napon maksimalan zaklapa sa glavnim pravcima ugao od $\pi/4$ (45°)


U odnosu na x osu taj ugao je $\alpha + \pi/4 = 18.435^\circ + 45^\circ = 63.435^\circ$

odgovarajući normalni napon

$$\sigma_s = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} = \frac{100 - 60}{2} = 20 \text{ MPa}$$



25



26

